

當前報紙日期：2018 年9月11日 星期二

【本報綜合報道】據香港中通社、聯合新聞網十日消息：台灣空軍八月訓練時，兩架F-5戰機同時發生爆胎，事件罕見。台軍方今日回應稱，主因是天氣不佳，跑道濕滑所致。



發生爆胎事故的同型戰機（中央社）

被網攔截方停止

台軍兩架F-5戰機於上月廿二日在空軍台東志航基地完成訓練後返航，以編隊方式降落，落地時卻同時發生爆胎。其中一架前輪爆胎，另一架則是右後輪爆胎，最後衝到跑道頭的攔截網，被攔截網攔住才停止。所幸人機均安。

有台媒報道稱，由於F-5型戰機的輪胎過去曾使用“翻修胎”，並在一個月內發生多宗爆胎事件，質疑此次爆胎原因是否使用翻修胎所致？

軍方否認用舊胎

台灣空軍司令部今日針對此事回應稱，事件發生當時天氣不佳，造成跑道濕滑。而這兩架F-5戰機為舊款戰機，沒有ABS防鎖死制動系統，也容易造成爆胎。經飛行員緊急應變，運用攔截裝置成功攔阻飛機，沒有造成人員傷亡。

軍方也表示，部分台媒報道指爆胎係因使用“翻修胎”所致，與事實不符，空軍各式戰機並無使用翻修胎。